

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO: 056/2025

MEDIÇÃO: 2ª Medição

PERÍODO: 01/09/2025 à 15/09/2025



Localização	Serviço
Bairro Rodoviários - Rua M. Ignes Abreu	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Rodoviários - Rua M. Ignes Abreu	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Rodoviários - Rua M. Ignes Abreu	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Rodoviários - Rua M. Ignes Abreu	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Rodoviários - Rua M. Ignes Abreu	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Rodoviários - Rua M. Ignes Abreu	Execução de Tapa Buracos

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO: 056/2025

MEDIÇÃO: 2ª Medição

PERÍODO: 01/09/2025 à 15/09/2025



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Remendo Profundo



Localização	Serviço
	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Remendo Profundo

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO: 056/2025

MEDIÇÃO: 2ª Medição

PERÍODO: 01/09/2025 à 15/09/2025



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO: 056/2025

MEDIÇÃO: 2ª Medição

PERÍODO: 01/09/2025 à 15/09/2025



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos

Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos

Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos

Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO: 056/2025

MEDIÇÃO: 2ª Medição

PERÍODO: 01/09/2025 à 15/09/2025



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO: 056/2025

MEDIÇÃO: 2ª Medição

PERÍODO: 01/09/2025 à 15/09/2025



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos




Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Remendo Profundo



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Remendo Profundo



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO: 056/2025

MEDIÇÃO: 2ª Medição

PERÍODO: 01/09/2025 à 15/09/2025



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. Jorge Teixeira	Execução de Tapa Buracos

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO: 056/2025

MEDIÇÃO: 2ª Medição

PERÍODO: 01/09/2025 à 15/09/2025



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. J. Araujo Torres	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. J. Araujo Torres	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. J. Araujo Torres	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. J. Araujo Torres	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. J. Araujo Torres	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. J. Araujo Torres	Execução de Tapa Buracos

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO: 056/2025

MEDIÇÃO: 2ª Medição

PERÍODO: 01/09/2025 à 15/09/2025



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. J. Araujo Torres	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. J. Araujo Torres	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. J. Araujo Torres	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. J. Araujo Torres	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. J. Araujo Torres	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. J. Araujo Torres	Execução de Tapa Buracos

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO: 056/2025

MEDIÇÃO: 2ª Medição

PERÍODO: 01/09/2025 à 15/09/2025



Localização	Serviço
Bairro Esplanada - R Juca Lopes	Execução de Tapa Buracos

Localização	Serviço
Bairro Esplanada - R Juca Lopes	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Esplanada - R Juca Lopes	Execução de Tapa Buracos

Localização	Serviço
Bairro Esplanada - R Juca Lopes	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Esplanada - R Juca Lopes	Execução de Tapa Buracos

Localização	Serviço
Bairro Esplanada - R Juca Lopes	Execução de Tapa Buracos

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO: 056/2025

MEDIÇÃO: 2ª Medição

PERÍODO: 01/09/2025 à 15/09/2025



Localização	Serviço
Bairro Esplanada - R Cota Silva	Execução de Tapa Buracos

Localização	Serviço
Bairro Esplanada - R Cota Silva	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Esplanada - R Juca Lopes	Execução de Tapa Buracos

Localização	Serviço
Bairro Esplanada - R Cota Silva	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Esplanada - R Juca Lopes	Execução de Tapa Buracos

Localização	Serviço
Bairro Esplanada - R Juca Lopes	Execução de Tapa Buracos

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO: 056/2025

MEDIÇÃO: 2ª Medição

PERÍODO: 01/09/2025 à 15/09/2025





Localização	Serviço
Bairro Esplanada - R Cota Silva	Execução de Tapa Buracos

Localização	Serviço
Bairro Esplanada - R Cota Silva	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço
Bairro Santa Cruz - R. J. Araujo Torres	Execução de Tapa Buracos

Localização	Serviço
Bairro Esplanada - R Cota Silva	Execução de Tapa Buracos



Localização	Serviço

Localização	Serviço